



Kit luce di segnalazione
Trattorini Groundsmaster® e Reelmaster® con parasole universale
 Nº del modelo 138-2699

Istruzioni di installazione

Installazione

Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Procedura	Descrizione	Qté	Uso
1	Non occorrono parti	–	Preparate la macchina.
2	Non occorrono parti	–	Rimozione del parasole.
3	Lampada di segnalazione	1	Montate la luce di segnalazione.
	Connettore della luce di segnalazione	1	
	Staffa della luce di segnalazione	1	
	Attacco della luce di segnalazione	1	
	Bullone a testa tonda lungo	1	
	Bullone a testa tonda corto	1	
	Dado flangiato	2	
	Cablaggio preassemblato	1	
	Fascette per cavi	6	
	Interruttore	1	
4	Non occorrono parti	–	Collegate la batteria.
5	Non occorrono parti	–	Montaggio del parasole.



1

Preparazione della macchina

Non occorrono parti

Procedura

1. Parcheggiate la macchina su un terreno pianeggiante.
2. Spegnete il motore, inserite il freno di stazionamento e togliete la chiave.
3. Scollegate la batteria; fate riferimento alla sezione relativa alla manutenzione del sistema elettrico nel *Manuale dell'operatore* del vostro trattorino.
4. Assicuratevi che i seguenti kit siano installati sulla vostra macchina:
 - Parasole universale (modello 30671 o 30669)
 - Kit pannello interruttori (modello 03248)
 - Kit cablaggio di alimentazione; fate riferimento alla tabella seguente per il kit adeguato per il vostro trattorino:


Trattorino	Kit cablaggio di alimentazione
Reelmaster Serie 3000	138-2993
Reelmaster Serie 5000	138-2994
Groundsmaster 4500, 4700 e Reelmaster Serie 7000	138-2995
Groundsmaster Serie 7200	138-2996
Multi Pro 1750	138-2999
Groundsmaster Serie 5900	138-3002

2

Rimozione del parasole

Non occorrono parti

Procedura



g244329

Figura 1

1. Parasole

1. Togliete i 4 bulloni a testa flangiata (5/16" x 1¼") e le 4 rondelle (5/16") che fissano il parasole alle canaline del telaio laterale ([Figura 1](#) e [Figura 2](#)).

Nota: Non togliete i gommini dal parasole.




Figura 2

g244328

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Gommino | 3. Rondella (5/16") |
| 2. Bullone a testa flangiata | 4. Dado in gabbia (canalina telaio laterale) |

2. Togliete il parasole dalla macchina ([Figura 1](#)).

3

Montaggio della luce di segnalazione

Parti necessarie per questa operazione:

1	Lampada di segnalazione
	Connettore della luce di segnalazione
1	Staffa della luce di segnalazione
1	Attacco della luce di segnalazione
1	Bullone a testa tonda lungo
1	Bullone a testa tonda corto
2	Dado flangiato
1	Cablaggio preassemblato
6	Fascette per cavi
1	Interruttore
1	Fusibile (15 A)

Procedura

Nota: Le illustrazioni in questa procedura mostrano un trattorino Reelmaster serie 5010. La vostra macchina potrebbe avere un aspetto differente.

1. Fissate la staffa al telaio del parasole con una vite a testa tonda lunga, una vite a testa tonda corta, un distanziale e 2 dadi flangiati.

Nota: Se sulla vostra macchina è installato un kit delle luci di lavoro, utilizzate la staffa delle luci al posto della staffa della luce di segnalazione ([Figura 4](#)).




Figura 3

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. Bullone a testa tonda corto | 4. Staffa |
| 2. Dadi flangiati | 5. Bullone a testa tonda lungo |
| 3. Distanziale | |




Figura 4

1. Staffa della luce

2. Rimuovete il connettore della luce di segnalazione dal relativo attacco ([Figura 5](#)).




Figura 5

- | | |
|--|------------|
| 1. Connettore della luce di segnalazione | 2. Attacco |
| <hr/> | |
| 3. Disponete il cablaggio preassemblato attraverso il dado, la rondella e l'attacco della luce di segnalazione. Collegate i terminali al connettore della luce di segnalazione (Figura 6). | |

Nota: Montate il filo violetto sul morsetto centrale sul connettore della luce di segnalazione e il filo nero sul lato esterno del morsetto sul connettore della luce di segnalazione.




Figura 6

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Connettore della luce di segnalazione | 4. Dado |
| 2. Morsetti del cablaggio preassemblato | 5. Rondella |
| 3. Attacco | 6. Cablaggio preassemblato |

4. Montate il connettore della luce di segnalazione nel relativo attacco, ruotando l'attacco ([Figura 7](#)).

Nota: In questo modo eviterete che il cablaggio preassemblato si attorcigli.




Figura 7

g246210

1. Connettore della luce di segnalazione 2. Attacco

5. Montate l'attacco della luce di segnalazione come illustrato nella [Figura 8](#).

Nota: Se sulla vostra macchina è installato un kit delle luci di lavoro, utilizzate la staffa delle luci al posto della staffa della luce di segnalazione ([Figura 4](#)).




Figura 8

g246194

1. Attacco 4. Staffa
2. Dado 5. Cablaggio elettrico
3. Rondella

6. Montate la luce di segnalazione sull'attacco e serrate il dado ad alette ([Figura 9](#)).




Figura 9

7. Collegate il connettore sul cablaggio preassemblato della luce di segnalazione nel connettore sul cablaggio del pannello interruttori ([Figura 10](#)).
8. Instradate il cablaggio preassemblato della luce di segnalazione come illustrato nella [Figura 10](#) e fissatelo con fascette per cavi.




Figura 10

1. Cablaggio preassemblato 2. Connnettore della luce di segnalazione

9. Rimuovete ed eliminate il tappo dalla parte anteriore sinistra del pannello interruttori ([Figura 11](#)).

Nota: Montate l'interruttore in modo che la parte più spessa e arrotondata sia orientata verso il retro della macchina.




Figura 11

- | | |
|-----------------|--------------------------|
| 1. Tappo | 3. Connnettore elettrico |
| 2. Interruttore | |
10. Inserite il connettore elettrico nell'interruttore e montate l'interruttore nel relativo pannello ([Figura 11](#)).
 11. Inserite il fusibile (15 A) nella terza posizione da sinistra rispetto ai portafusibili ([Figura 12](#)).

Nota: Potrebbe non essere necessario montare il fusibile se ne è già stato montato uno di un altro kit Toro.




Figura 12

1. Fusibile della luce di segnalazione

4

Collegamento della batteria

Non occorrono parti

Procedura

Collegate la batteria; fate riferimento alla sezione relativa alla manutenzione del sistema elettrico del vostro *Manuale dell'operatore*.

5

Montaggio del parasole

Non occorrono parti

Procedura

1. Allineate i fori dei gommini del parasole con i 4 dadi in gabbia delle canaline del telaio laterale.
2. Montate il parasole sulle canaline del telaio ([Figura 2](#)) con i 4 bulloni a testa flangiata (5/16" x 1 1/4") e le 4 rondelle (5/16") rimossi in precedenza.
3. Serrate i bulloni a testa flangiata a una coppia compresa tra 10 e 14 N·m.

Funzionamento

Utilizzo della lampada di segnalazione

Con la chiave in posizione di ACCENSIONE:

- Premete sul retro dell'interruttore per accendere la luce di segnalazione.
- Premete sulla parte anteriore dell'interruttore per spegnere la luce di segnalazione.



Count on it.