



Langaton tunti-laskurisarja Greensmaster® 1000 -sarjan leikkuri

Mallinro: 161-7380

Asennusohjeet


Koneen valmistelu

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Kytke seisontajarru.
3. Sammuta moottori.
4. Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta.
Lisätietoja on koneen käyttöoppaassa.

Sarjan asennus

1. Asenna kiinnityslevy ja säädin moottorikoteloon kahdella laippamutterilla ja kahdella laippapultilla kuvan mukaisesti (Kuva 1).


Tärkeää: Asenna rengasliitin säätimen liittimestä säätimen päälle (Kuva 1).



Kuva 1

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Laippamutterit | 4. Rengasliitin |
| 2. Kannatin | 5. Laippapultti |
| 3. Säädin | |

2. Kytke säätimen liitin langattoman tunti-laskurin sarjan johdinsarjaan (Kuva 2).




Kuva 2

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Langattoman tunti-laskurin johdinsarja – yksittäiset liittimet | 4. Säätimen liitin |
| 2. Langattoman tunti-laskurin johdinsarja – langattoman tunti-laskurin liitin | 5. Säädin |
| 3. Langattoman tunti-laskurin johdinsarja – säätimen liitin | |

3. Irrota ja poista käytöstä asennuskannattimet langattoman tunti-laskurin etupuoletta.



4. Kytke langaton tuntiaskuri langattoman tuntiaskurin sarjan johdinsarjaan (Kuva 3).




Kuva 3

g285847

1. Langattoman tuntiaskurin johdinsarja – langattoman tuntiaskurin liitin
2. Langattoman tuntiaskurin liitin

5. Kiinnitä langaton tuntiaskuri suojukseen pidikkeellä. Vie langattoman tuntiaskurin johdinsarja kannattimen läpi (Kuva 4).
6. Asenna suojus kannattimeen ja johdinsarjan liitäntöihin kahdella laippapultilla kuvan mukaisesti (Kuva 4).

Tärkeää: Vie loput löysät johdinsarjan päät langattoman tuntiaskurin suojuksen lovesta.



g515241

Kuva 4

Selkeyden vuoksi johdinsarjan liitännät eivät näy kuvassa

1. Pidike
2. Laippapultti
3. Suojus
4. Kannatin

7. Kytke langattoman tuntiaskurin johdinsarja moottoriin seuraavasti:

Koneet, joissa **ei ole** valosarjaa:

- Kytke johdinsarjan pää, jossa on merkintä J01, moottorin johdinsarjan valkoiseen päähän.
- Kytke johdinsarjan pää, jossa on merkintä J02, pääjohdinsarjan vihreään päähän.
- Kytke johdinsarjan pää, jossa on merkintä J03, moottorin kiinnityspulttiin maadoitukseksi.
- Kytke johdinsarjan pää, jossa on merkintä J04, pääjohdinsarjan valkoiseen päähän.
- Kytke johdinsarjan pää, jossa on merkintä J05, moottorin johdinsarjan vihreään päähän.

Koneet, joissa **on** valosarja:

- Kytke johdinsarjan pää, jossa on merkintä J01, moottorin johdinsarjan valkoiseen päähän.
- Kytke johdinsarjan pää, jossa on merkintä J02, valosarjan johdinsarjan mustaan päähän, jossa on merkintä J02.
- Kytke johdinsarjan pää, jossa on merkintä J03, moottorin kiinnityspulttiin maadoitukseksi.
- Kytke johdinsarjan pää, jossa on merkintä J04, pääjohdinsarjan valkoiseen päähän.
- Kytke johdinsarjan pää, jossa on merkintä J05, moottorin johdinsarjan vihreään päähän.
- Kytke valosarjan johdinsarjan valkoinen pää (jossa on merkintä J01) pääjohdinsarjan vihreään päähän.

Liittämisvakuutus

Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA vakuuttaa, että asianmukaisissa vaatimustenmukaisuusvakuutuksissa ilmoitettujen Toro-mallien mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti asennettuina seuraavat yksiköt täyttävät esitettyjen direktiivien vaatimukset.

1

Asiaankuuluvat tekniset asiakirjat on laadittu direktiivin 2006/42/EY liitteessä VII olevan B osan vaatimusten mukaisesti.

Yhtiö sitoutuu ilmoittamaan kansallisten viranomaisten pyynnöstä näitä puolivalmisteita koskevat olennaiset tiedot. Tiedot ilmoitetaan elektronisesti.

Laitteita ei saa käyttää, ennen kuin ne on liitetty hyväksytyihin Toro-malleihin laitteita koskevien vaatimustenmukaisuusvakuutusten ja kaikkien ohjeiden mukaisesti. Tällöin laitteiden voidaan vakuuttaa noudattavan kaikkia asiaankuuluvia direktiivejä.

Sertifioitu:



Tom Langworthy
Tekninen johtaja
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Lokakuu 29, 2024

Valtuutettu edustaja:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium



Count on it.