



Kit de acabado

Marcador de espuma para el Fumigador de césped Multi Pro® 1750

Nº de modelo 136-0457

Instrucciones de instalación

Nota: Se necesita el Kit de marcador de espuma para la instalación de este producto. Para obtener más información, póngase en contacto con su Distribuidor Toro Autorizado.


Seguridad

Nota: Los lados derecho e izquierdo de la máquina se determinan desde la posición normal del operador.

Pegatinas de seguridad e instrucciones



Las calcomanías de seguridad e instrucciones están a la vista del operador y están ubicadas cerca de cualquier zona de peligro potencial. Sustituya cualquier calcomanía que esté dañada o que falte.



125-8112

decal125-8112

- | | |
|------------------|--------------------|
| 1. Brazo derecho | 3. Brazo izquierdo |
| 2. Ambos brazos | |



Instalación

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Procedimiento	Descripción	Cant.	Uso
1	No se necesitan piezas	—	Preparación de la máquina.
2	Soporte Perno (5/16" x 1") Arandela (3/8") Tuerca (5/16") Marcador de espuma (se vende por separado)	1 4 4 4 1	Instale el compresor del marcador de espuma en el soporte.
3	Perno de cuello cuadrado Perno en U Tuercas con arandela prensada (3/8 pulgada) Separador Abrazadera en R	1 1 3 1 1	Instale el soporte del kit de acabado.
4	Arnés de cables Soporte del interruptor Interruptor basculante Interruptor de paleta Pernos(M6) Fusible, 15 amperios	1 1 1 1 2 1	Enrute el arnés de cables e instale los interruptores.

1

Preparación de la máquina

No se necesitan piezas

Procedimiento

Aparque la máquina en una superficie nivelada, ponga el freno de estacionamiento, apague el motor y retire la llave del interruptor.

Desconecte la batería; consulte el *Manual del operador*.

2

Instalación del compresor del marcador de espuma en el soporte

Piezas necesarias en este paso:

1	Soporte
4	Perno (5/16" x 1")
4	Arandela (3/8")
4	Tuerca (5/16")
1	Marcador de espuma (se vende por separado)

Procedimiento

Instale el compresor del marcador de espuma en el soporte según se muestra en [Figura 1](#).




Figura 1

1. Pernos (5/16" x 1") 3. Tuercas (5/16 pulgada)
2. Arandela (3/8")

3

Instalación del compresor y el soporte en la máquina

Piezas necesarias en este paso:

1	Perno de cuello cuadrado
1	Perno en U
3	Tuercas con arandela prensada (3/8 pulgada)
1	Separador
1	Abrazadera en R

Procedimiento

- Afloje el perno de la parte superior del fleje, e introduzca el perno de cuello cuadrado a través del fleje del depósito de fumigación ([Figura 2](#)).





Figura 2

1. Perno de cuello cuadrado 2. Espaciador
-
- Coloque el espaciador en el perno, y luego coloque el soporte de montaje en el perno, según se muestra en [Figura 2](#).
 - Pase la manguera de aspiración de la bomba por la abrazadera en R ([Figura 3](#)).
 - Sujete la abrazadera en R al perno con una tuerca ([Figura 3](#)).



g200501

Figura 3

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Manguera de aspiración | 3. Abrazadera en R |
| de la bomba | |
| 2. Soporte | 4. Tuerca con arandela |
| | prensada (3/8") |
-
5. Coloque la abrazadera en la máquina según se muestra en [Figura 4](#).




Figura 4

- | | |
|---|---------------|
| 1. Tuercas con arandela
prensada (3/8 pulgada) | 2. Perno en U |
|---|---------------|
-
6. Coloque el soporte sobre el perno en U y sujetelo con las 2 tuercas con arandela prensada (3/8").

4

Enrutado del arnés de cables e instalación de los interruptores


Piezas necesarias en este paso:

1	Arnés de cables
1	Soporte del interruptor
1	Interruptor basculante
1	Interruptor de paleta
2	Pernos(M6)
1	Fusible, 15 amperios

Procedimiento

Nota: Levante el asiento para enrutar el arnés de cables.

1. Enrute el arnés de cables del compresor del marcador de espuma por detrás del ROPS y por debajo de la placa de protección ([Figura 5](#)).




g200673

Figura 5

1. ROPS
2. Arnés de cables
3. Placa de protección

2. Conecte el cable de tierra y el relé e inserte el fusible de 15 amperios en el bloque de fusibles (Figura 6).




g200670

Figura 6

- 1. Cable de tierra
- 2. Fusible, 15 amperios

- 3. Relé

3. Conecte el conector plano al conector hembra del bloque de fusibles de potencia.



g535916

Figura 7

4. Enrute el arnés junto al arnés de la máquina y hasta el panel de control ([Figura 8](#)).




Figura 8

5. Conecte el interruptor basculante al arnés ([Figura 8](#)).
6. Enrute el arnés por debajo del panel de la chapa de suelo y hacia arriba hasta la columna de dirección ([Figura 9](#)).





Figura 9

7. Sujete el soporte del interruptor de paleta a la columna de dirección con los 2 pernos (M6)




g422055

Figura 10

- 1. Insertos roscados (árbol de la dirección)
- 2. Soporte de montaje (interruptor de control de espuma)
- 3. Pernos con arandela prensada (6 x 12 mm)

8. Monte el interruptor en el soporte y presiónelo hasta que se ajuste firmemente en la abertura.



g029359

Figura 11

- 1. Interruptor de parada de 3 posiciones (interruptor de control de espuma)
- 2. Conector hembra de 8 vías
- 3. Abertura (soporte de montaje del interruptor de control de espuma)

Nota: Asegúrese de que el interruptor de parada de 3 posiciones (interruptor de control de espuma) está alineado hacia fuera.

Operación

Uso de los controles

Interruptor de paleta de la espuma – activa el compresor, generando un flujo de espuma y aire al tramo de brazo izquierdo o derecho ([Figura 11](#)).

Interruptor de Encendido/Apagado de la espuma – activa el compresor, generando un flujo de espuma a ambos tramos de brazo simultáneamente ([Figura 8](#)).

Marcas de nivel – estas marcas, situadas en el lateral del depósito, indican el nivel de solución que queda en el depósito.

Válvula reguladora de espuma – controla la consistencia de la solución de espuma. Ajuste la válvula para controlar la cantidad de solución jabonosa enviada a las boquillas de espuma. Un flujo mayor producirá gotas de espuma más grandes, y con mayor frecuencia; un flujo reducido producirá gotas de espuma más pequeñas y con menos frecuencia ([Figura 12](#)).

Nota: Una consistencia más aguada puede ser más útil en días de mucho viento.

Válvula de alivio de la presión – tire hacia fuera de la pestaña roja del tapón del depósito para aliviar la presión del depósito ([Figura 12](#)).

Llenado del depósito y ajuste de la densidad de la espuma


Importante: Enjuague el sistema con agua limpia después de cada uso, sobre todo si se ha utilizado agua dura. No aplique aceites lubricantes, grasa u otros productos a base de petróleo al conjunto del motor del compresor.

1. Asegúrese de que los interruptores de los brazos derecho e izquierdo de la consola están en la posición de Desconectado.
2. Tire hacia fuera de la pestaña roja de alivio de presión, y retire el tapón negro del depósito.
3. Vierta la cantidad correcta de agua en el depósito, y luego añada concentrado de espuma por el orificio de la parte superior del depósito, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Importante: El nivel de pH (dureza) del agua afectará la cantidad de concentrado de espuma necesario.

4. Coloque el tapón en el depósito y apriételo a mano.

5. La primera vez que utilice el sistema, abra la válvula de ajuste de densidad de la espuma entre 1/8 y 1/4 vuelta ([Figura 12](#)).



g200674

Figura 12

1. Válvula reguladora de espuma
2. Válvula de alivio de presión
6. Empiece a usar el marcador de espuma y haga una prueba en el suelo.
7. Ajuste la válvula de ajuste de densidad de la espuma para obtener la consistencia deseada, y pulverice normalmente.

Nota: Cuando active el sistema de marcado, espere 1–2 minutos para que la espuma fluya a través de los tubos.

6. Empiece a usar el marcador de espuma y haga una prueba en el suelo.
7. Ajuste la válvula de ajuste de densidad de la espuma para obtener la consistencia deseada, y pulverice normalmente.

Nota: Si deja la espuma en los tubos durante más de 2 horas, puede volverse demasiado líquida. Antes de utilizar el sistema después de un descanso de 2 horas o más, deje funcionar la máquina durante 1–2 minutos para eliminar el exceso de agua.

Si la espuma producida por la máquina está muy líquida:

- A. Cierre completamente la válvula de ajuste de densidad de la espuma.
- B. Deje funcionar el sistema durante 2 minutos.
- C. Espere 1 minuto y luego compruebe la densidad de la espuma.
- D. Ajuste la espuma para obtener la consistencia deseada.

Notas:

Notas:



Count on it.