



Verlichtingsset

2008 Greensmaster® loopmaaiers en latere modellen

Modelnr.: 04061

Form No. 3360-181 Rev A

Installatie-instructies




Voordat u onderhoudswerkzaamheden aan de machine verricht of deze afstelt, moet u de motor afzetten en de bougiekabel losmaken van de bougie.

De verlichting monteren

Voor Greensmaster Flex 18

1. Houd de **binnenste** montagegaten van de lampbeugel op een lijn met de handgreep. De lampbeugel moet vanaf de handgreep naar buiten wijzen (Figuur 1).



Figuur 1


1. Lampbeugel

2. Lamp

2. Bevestig de lampbeugel losjes aan de handgreep met een klem en twee nylon inzetmoeren (Figuur 1).
3. Plaats de lampbeugel ongeveer 15 cm onder het bedieningspaneel.
4. Zet de twee nylon inzetmoeren vast (Figuur 1).
5. Monteer de lamp aan de beugel met een rijtuigbout, borgring en moer. Gebruik hiervoor het **buitenste** montagegat in de lampbeugel (Figuur 1).

Voor Greensmaster Flex 21, Greensmaster 1000, Greensmaster 1600, Greensmaster 2000 en Greensmaster 2600

1. Houd de **buitenste** montagegaten van de lampbeugel op één lijn met de handgreep. De lampbeugel moet vanaf de handgreep naar binnen wijzen (Figuur 2).



Figuur 2


1. Lampbeugel

2. Lamp

2. Bevestig de lampbeugel losjes aan de handgreep met een klem en twee nylon inzetmoeren (Figuur 2).
3. Plaats de lampbeugel ongeveer 15 cm onder het bedieningspaneel.
4. Zet de twee nylon inzetmoeren vast (Figuur 2).
5. Monteer de lamp aan de beugel met een rijtuigbout, borgring en moer. Gebruik hiervoor het **buitenste** montagegat in de lampbeugel (Figuur 2).

Verlichting aansluiten


1. Verwijder de plug uit het gat in de bovenkant van het bedieningspaneel (Figuur 3).



Figuur 3

1. Plug

2. Steek de AAN/UIT-tuimelschakelaar in het gat in het bedieningspaneel (Figuur 4).




Figuur 4

1. Tuimelschakelaar

3. U sluit de kabelboom als volgt aan:
 - A. Steek de grote connector van de kabelboom in de lamp op de linker handgreep.
 - B. Laat de kabelboom langs de onderkant van het bedieningspaneel lopen.
 - C. Steek de stekker in het aansluitpunt op de tuimelschakelaar.
 - D. Sluit de dubbele kabel aan op het middelste aansluitpunt op de tuimelschakelaar.
 - E. Steek de volgende connector van de kabelboom in de lamp op de rechter handgreep.
 - F. Laat de kabelboom langs de rechter handgreep naar de achterkant van de motor lopen.
 - G. Steek de twee connectoren van de kabelboom in de gele kabels die uit de motor lopen.
 - H. Steek de connector van de spanningsregelaar in de connector van de kabelboom.
4. Monteer de spanningsregelaar, de bevestiging van de spanningsregelaar, de ringen en de R-klem aan de tapbout met een contraoer en een borgmoer (Figuur 5).
5. Monteer de bevestiging van de spanningsregelaar, het aansluitpunt van de aardingskabel van de spanningsregelaar en het aansluitpunt van de

aardingskabel van de kabelboom aan de uitstulping op de motor met een externe getande borgring en een tapbout (Figuur 5). Gebruik de rechter uitstulping.

6. Laat de kabels van de motor en de spanningsregelaar door de R-klem lopen (Figuur 5).
7. Bevestig de kabelboom aan de handgreep met de nylon kabelklemmen. Zorg ervoor dat de kabels niet te veel bochten maken, nergens tegenaan schuren of bewegende onderdelen in de weg zitten.



Figuur 5

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Spanningsregelaar | 5. Borgmoer |
| 2. R-klem | 6. Aardingskabel van kabelboom |
| 3. Bevestiging van spanningsregelaar | 7. Aardingskabel van spanningsregelaar |
| 4. Contraoer | 8. Connector van spanningsregelaar in connector van kabelboom |

8. De verlichting wordt als volgt afgesteld:
 - A. Verwijder de transportwielen en laat de maaier op de trommel rusten
 - B. Zorg ervoor dat de grasmand op de maaier is gemonteerd.

Opmerking: Zet de maaier niet op de kick-standaard.

 - C. Draai de bevestigingen los waarmee de verlichting is bevestigd aan de montagebeugels.
 - D. Start de motor.
 - E. Zet de verlichting aan.
 - F. Zet de verlichting in de gewenste stand.
 - G. Draai de bevestigingen vast.