

# Conexión de la biela de dirección al sector dentado de repuesto

## Tractores de césped Serie DH

Nº de modelo 120-8749

### Instrucciones de instalación

## Instalación

**Nota:** Este sector dentado, pieza número 120-8749, sustituye a la pieza número 104-2883. El sector dentado nuevo tiene una sección alargada en el punto de conexión de la biela de dirección, y por tanto es necesario conectar la biela desde arriba. El sector dentado a sustituir puede ser una versión antigua, con la biela de dirección conectada desde abajo, o una versión nueva, en cuyo caso ya estará conectada desde arriba.

## Conexión de la biela de dirección

Conecte la biela de dirección al sector dentado de repuesto según se muestra en Figura 1.




Figura 1

1. Biela de dirección existente
2. Sector dentado de repuesto
3. Tuerca existente

**Nota:** El sector dentado de repuesto tiene un diseño mejorado por lo que es necesario conectar la biela de dirección desde arriba. **No la conecte desde abajo** como se hacía con el modelo anterior.



Figura 2