



Installasjonsveiledning

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Ingen deler er nødvendige	–	Klargjør gressklipperen.
Montere spindel	1	Monter den nye spindelen.
Bolt (3/8 x 3/4 tomme)	3	
Bueskive	3	
Flat skive	3	
Bolt (M10-1,5 x 25)	6	
Mutter (M10-1,5)	6	

Klargjøre gressklipperen

1. Rengjør klippeenheten grundig. Alt rusk må fjernes for å sikre at spindelen passer ordentlig på klippeenheten.
2. Reparer alle bøyde eller skadde deler av klippeenheten og bytt ut eventuelle manglende deler.

Montere den nye spindelen

⚠ ADVARSEL

Noen kan starte motoren ved utføring av vedlikehold eller justeringer. En motor som plutselig starter ved et uhell kan gi deg eller andre i nærheten alvorlige skader.

Fjern nøkkelen fra tenningen, sett på parkeringsbremsen og dra kabelen(e) av tennpluggen(e) før du utfører vedlikehold. Skyv i tillegg kabelen/-ene til side slik at de(n) ikke kan komme i kontakt med tennpluggen ved et uhell.

1. Parker maskinen på en jevn overflate, koble fra knivkontrollbryteren og flytt bevegelseskontrollspakene utover til nøytral stilling og aktiver parkeringsbremsen.
2. Fjern remdekslene fra klippeenheten.
3. Fjern klipperemmen fra remskivene på klippeenheten.
4. Fjern de tre boltene som holder klippeenhetens remskive til aluminiumsnavet. Ta vare på klippeenhetens remskive og kast boltene (Figur 1).
5. Hev enheten til transportstilling.
6. Hev fronten til maskinen og støtt den med en Z Stand® eller jekkestøtter (eller tilsvarende støtte).


⚠ FORSIKTIG

Heving av klippeenheten ved å bare bruke mekaniske eller hydrauliske jekker ved service eller vedlikehold kan være farlig. Mekaniske og hydrauliske jekker gir kanskje ikke nok støtte eller kan svikte, noe som kan føre til at maskinen faller og forårsaker personskader.

Stol ikke bare på mekaniske og hydrauliske jekker for støtte. Bruk tilstrekkelige jekkestøtter eller lignende støtter.

7. Fjern kniven fra spindelen. Ta vare på kniven, bueskiven og knivbolten.
8. Fjern spindelenheten fra klippeenheten.
9. Monter den nye spindelenheten under klippeenheten med seks bolter (M10-1,5 x 25) og seks muttere (M10-1,5) (Figur 1).
10. Innrett de tre hullene i klippeenhetens remskive med de tre hullene i spindelnavet og sett inn bolter (3/8 x 3/4 tomme), tre små bueskiver og tre flate skiver (Figur 1).
11. Monter kniven på spindelen med knivbolten og den store bueskiven. Knivbolten trekkes til med et moment på 115–150 Nm. Figur 1





Figur 1

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Bolt (3/8 x 3/4 tomme) | 6. Kniv |
| 2. Bueskive | 7. Bueskive |
| 3. Flat skive | 8. Knivbolt |
| 4. Mutter (M10-1,5) | 9. Bolt (M10-1,5 x 25) |
| 5. Spindel | |