



Portacarga

Cortacésped con conductor Serie TimeCutter®

Nº de modelo 79030

Instrucciones de instalación

Nota: Si tiene un ensacador, utilice los mismos pesos del ensacador para el portacarga.

Nota: Si no dispone de los pesos de un ensacador, obtenga el kit de pesos correcto en un Distribuidor Autorizado Toro.

Seguridad

⚠ PELIGRO

Los motores pueden calentarse mientras están en marcha. El contacto con superficies calientes puede causar graves quemaduras.

Deje que los motores, sobre todo el silenciador, se enfrien antes de tocarlos.

La siguiente lista contiene información sobre seguridad específica para productos Toro y otra información sobre seguridad que usted debe conocer.

- Familiarícese con la operación segura del equipo, con los controles del operador y con las señales de seguridad.
- Tenga especial cuidado con los accesorios. Éstos pueden cambiar la estabilidad y las características de operación de la máquina.
- Para mejorar la estabilidad, siga las instrucciones del fabricante para añadir o retirar pesos de rueda o contrapesos.
- No utilice el accesorio en pendientes pronunciadas. Una carga pesada podría causar una pérdida de control o el vuelco de la máquina.
- Vaya más despacio y extreme la precaución en las pendientes. Las condiciones del césped pueden afectar a la estabilidad de la máquina. Extreme las precauciones al utilizar la máquina cerca de terraplenes.
- Haga todos los movimientos en cuestas y pendientes de forma lenta y gradual. No haga giros bruscos, o cambios bruscos de velocidad o de dirección.
- El accesorio puede obstruir la vista hacia atrás. Extreme las precauciones al usar la máquina en marcha atrás.
- Tenga cuidado al cargar o descargar la máquina en/desde un remolque o un camión.
- Mantenga las manos y los pies alejados de las piezas en movimiento. No haga ajustes con el motor en marcha.
- Antes de abandonar el puesto del operador por cualquier razón, incluso para vaciar el accesorio, pare la máquina

en un lugar llano, desengrane las transmisiones, ponga el freno de estacionamiento y pare el motor.

- Si retira el accesorio, retire los pesos.
- Pare el motor antes de retirar el accesorio.
- No deje una carga en el accesorio durante largos períodos de tiempo.
- Compruebe frecuentemente los componentes y sustitúyalos por piezas recomendadas por el fabricante cuando sea necesario.



Pegatinas de seguridad e instrucciones



Las pegatinas de seguridad e instrucciones están a la vista del operador y están ubicadas cerca de cualquier zona de peligro potencial. Sustituya cualquier pegatina que esté dañada o que falte.



1. La carga máxima del bastidor del portacarga es de 45 kg.
2. Advertencia—no se siente ni viaje en el bastidor del portacarga; lea el *Manual del operador*.

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

| Descripción | Cant. | Uso |
|---|-------|------------------------|
| Conjunto de montaje de la bandeja | 1 | |
| Bandeja | 1 | |
| Pasador | 1 | |
| Soporte | 1 | |
| Perno (5/16 x 2-1/4) | 2 | |
| Tuerca con arandela prensada (5/16 pulg.) | 4 | Instale el portacarga. |
| Perno (5/16 x 1 pulgada) | 2 | |
| Perno autorroscante (5/16 x 3/4 pulgada) | 2 | |
| Varilla de soporte | 2 | |
| Arandela plana | 2 | |
| Pasador de horquilla | 2 | |

Instalación del portacarga

1. Instale un perno (5/16 x 1 pulgada) a través del clip del pasador.
2. Usando los 2 taladros superiores, instale el conjunto de montaje de la bandeja y el pasador a la máquina con 2 pernos (5/16 x 1 pulgada) y 2 contratuerca (5/16 pulgada) (Figura 1).
3. Instale el conjunto del soporte de la bandeja en la parte inferior de la máquina usando 2 pernos autorroscantes (5/16 x 3/4 pulgada) (Figura 1).
4. Instale el soporte al conjunto de montaje de la bandeja con 2 pernos (3/8 x 2-1/4) y 2 contratuerca (5/16 pulgada) (Figura 1).





Figura 1

g021176

- | | |
|---|---|
| 1. Contratuercas (5/16 pulgada) | 5. Pasador |
| 2. Bastidor de la máquina | 6. Perno (5/16 x 2-1/4 pulgadas) |
| 3. Conjunto de montaje de la bandeja | 7. Soporte |
| 4. Perno (5/16 x 1 pulgada) (utilizar los 2 taladros superiores) | 8. Perno autorroscante (5/16 x 3/4 pulgada) |

8. Deslice la bandeja en el conjunto de montaje de la bandeja, alineando los taladros. Sujétela con el pasador y la chaveta (Figura 3).



g021115

Figura 3

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| 1. Conjunto de montaje de la bandeja | 3. Bandeja |
| 2. Pasador y chaveta | |

5. Introduzca el extremo sin taladro de la varilla de soporte en el orificio de bocallave del bastidor (Figura 2).
6. Inserte el otro extremo de la varilla a través del soporte y sujetelo con una arandela plana y una chaveta (Figura 2).
7. Haga lo mismo en el otro lado.




Figura 2

g021139

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Soporte | 4. Varilla de soporte |
| 2. Pasador de horquilla | 5. Orificio de bocallave del bastidor de la máquina |
| 3. Arandela plana | |



Count on it.