



Armtapsæt

Groundsmaster® 3400-traktionsenhed med 4-hjulstræk
med serienummer op til 315000001

Modelnr. 111-8010

Monteringsvejledning

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Slidplade	2	Monter løftesættet.
Armtap	2	
Bræddebolt	4	
Sekskantmøtrik (M10)	4	
Sekskantmøtrik (M24)	2	
Spændeskive (M24)	2	



Inden du monterer sættet, skal du læse og forstå sikkerhedsforanstaltningerne i *betjeningsvejledningen* til GM3400. Hvis du er i tvivl om fremgangsmåden for monteringen, skal du kontakte din autoriserede forhandler.

1. Placer maskinen på en plan flade, sænk klippeskjoldet, og aktiver parkeringsbremsen. Sørg for, at traktionspedalen er i neutral position, og at håndtaget til kraftudtaget er i positionen OFF, sluk motoren, og tag nøglen ud af tændingen.

Bemærk: Sørg for, at der ikke er resttryk i det hydrauliske kredsløb

2. Afmonter klippeskjoldet fra løftearmene. Se *betjeningsvejledningen*.
3. Start maskinen, hælv løftearmene, indtil de er i opbevaringspositionen, og lås dem fast.
4. Løsn de forreste hjulmøtrikker.
5. Løft maskinens forende ved hjælp af korrekt løfteudstyr, og placer den på to donkrafte.


Bemærk: Sørg for at placere dem korrekt, så maskinen står stabilt under arbejdet.

6. Afmonter begge forhjul.

Bemærk: Placer ved hjælp af korrekt løfteudstyr maskinens forende på to donkrafte, og sørg for at placere dem korrekt, så maskinen står stabilt under arbejdet.

7. Afmonter den eksisterende løftearms drejetap på begge liftarme.
8. Monter slidpladen på ydersiden af det eksisterende forreste løftebeslag ved hjælp af brædeboltene og M10-møtrikken (Figur 1).

Bemærk: Vent med at fastgøre den øverste M10-møtrik, til den nye armtap er monteret.




Figur 1

- | | |
|--------------|---------------|
| 1. Brædebolt | 3. M10-møtrik |
| 2. Slidplade | |

9. Monter armtappen fra maskinens yderside gennem slidpladen og gennem løftearmens drejebøsning (Figur 2).

Bemærk: Smør akslen med en lille smule smørefedt for at lette adgangen for den nye tap.



Figur 2

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. M24-møtrik | 3. Armtap |
| 2. M24-spændeskive | 4. M10-møtrik |

10. Fastgør tappen til chassissets inderside ved hjælp af M24-møtrikken og -spændeskiven (Figur 2).
11. Gentag disse trin for den anden løftearmtap.
12. Monter de to forhjul på maskinen igen, og fjern donkraftene.
13. Monter klippeskjoldet på maskinen igen i henhold til instruktionerne i *betjeningsvejledningen*.