



Комплект для переустановки стойки заземления системы ZapAlert

Установка для направленного бурения 2024 и 4045

Номер модели 131-9018

Номер модели 131-9019

Инструкции по монтажу

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

КАЛИФОРНИЯ

Положение 65, Предупреждение

В соответствии с информацией, имеющейся в распоряжении компетентных органов штата Калифорния, данное вещество содержит химическое соединение (соединения), отнесенные к категории канцерогенных, способных вызвать врождённые пороки и оказывающих вредное воздействие на репродуктивную систему человека.

Незакреплённые детали

Используя таблицу, представленную ниже, убедитесь в том, что все детали отгружены

Наименование	Количество	Использование
Кронштейн установки для направленного бурения 2024	1	Установите кронштейны.
Кронштейн установки для направленного бурения 4045	1	
Уплотнительные втулки	2	
Болты (M12)	2	
Контргайки (M12)	2	
Соединительный блок	1	
Болты (M5)	2	
Гайки (M5)	2	
Кабель обнаружения замыкания	1	Проложите кабели.
Отрицательный кабель аккумуляторной батареи	1	
Стойка	1	
Болт (M6)	1	
Гайка с буртиком (3/8 дюйма)	1	
Детали не требуются	—	Проверьте систему обнаружения замыкания на корпус машины Zap-Alert.

Переустановка системы Zap-Alert в сборе

Снимите кабель системы Zap-Alert и кронштейн (Рисунок 1).

Снятие имеющегося кабеля и кронштейна

Установите машину на горизонтальной поверхности и заглушите двигатель.






Рисунок 1

- Используя кронштейн и соединительный блок в качестве шаблона, отметьте места расположения и просверлите 4 отверстия, как показано на виде В на [Рисунок 2](#).
- Закрепите кронштейны при помощи двух болтов (M12) и двух контргаек (M12), как показано на виде С на [Рисунок 2](#).
- Затяните болты с моментом от 80 до 100 Н·м.
- Закрепите соединительный блок с помощью двух болтов (M5) и 2 гаек (M5), как показано на виде D на [Рисунок 2](#).
- Затяните болты с моментом от 791 до 971 Н·см.

Монтаж кронштейнов на установке направленного бурения 4045

- Установите уплотнительные втулки на кронштейн (вид А на [Рисунок 3](#)).




Рисунок 3

Установка для направленного бурения 4045

- Просверлите отверстия в этих местах
- Гайки (M5)
- Болты (M5)
- Гайки (M12)
- Болты (M12)

- Используя кронштейн и соединительный блок в качестве шаблона, отметьте места расположения и просверлите 4 отверстия, как показано на виде В на [Рисунок 3](#).

Установка кронштейнов

Монтаж кронштейнов на установке направленного бурения 2024

- Установите уплотнительные втулки на кронштейн (вид А на [Рисунок 2](#)).





Рисунок 2

Установка для направленного бурения 2024

- Просверлите отверстия в этих местах
- Болты (M12)
- Контргайки (M12)
- Болты (M5)

3. Закрепите кронштейны при помощи двух болтов (M12) и двух контргаяк (M12), как показано на виде С на [Рисунок 3](#).
4. Затяните болты с моментом от 80 до 100 Н·м.
5. Закрепите соединительный блок с помощью двух болтов (M5) и 2 гаек (M5), как показано на виде D на [Рисунок 3](#).
6. Затяните болты с моментом от 791 до 971 Н·см.



g030743


Рисунок 5

Установка для направленного бурения 2024

Прокладка кабелей

Прокладка кабелей для установки направленного бурения 2024

1. Подсоедините стойку к отрицательному кабелю аккумуляторной батареи с помощью одного болта (M6), как показано на [Рисунок 4](#).



g030742

Рисунок 4

1. Болт (M6)

3. Подсоедините кабель обнаружения замыкания к соединительной коробке при помощи одной фланцевой гайки (3/8 дюйма), как показано на виде А на [Рисунок 6](#).

2. Поместите стойку в кронштейн и оберните отрицательный кабель аккумуляторной батареи вокруг кронштейна, как показано на [Рисунок 5](#).





Рисунок 6

Установка для направленного бурения 2024

1. Положите кабель обнаружения замыкания, как показано на виде С и виде D на [Рисунок 6](#).
2. Подсоедините кабель обнаружения замыкания к машине с помощью одной фланцевой гайки (3/8 дюйма), как показано на виде В на [Рисунок 6](#).

Прокладка кабелей для установки направленного бурения 4045

1. Подсоедините стойку к отрицательному кабелю аккумуляторной батареи с помощью одного болта (М6), как показано на [Рисунок 4](#).
2. Поместите стойку в кронштейн и оберните отрицательный кабель аккумуляторной батареи вокруг кронштейна, как показано на [Рисунок 7](#).




g030746

Рисунок 7

Установка для направленного бурения 4045

3. Подсоедините кабель обнаружения замыкания к соединительной коробке при помощи одной фланцевой гайки (3/8 дюйма), как показано на виде А на [Рисунок 8](#).



g030747

Рисунок 8

Установка для направленного бурения 4045

4. Проложите кабель обнаружения замыкания, как показано на виде В на [Рисунок 8](#).
5. Подсоедините кабель обнаружения замыкания к машине с помощью одной фланцевой гайки (3/8 дюйма), как показано на виде С на [Рисунок 8](#).

Проверка Системы Zap-Alert

Проверьте систему Zap-Alert, см. *Руководство оператора* для вашей машины.