



CE-Schutzvorrichtung

für Zugmaschine Greensmaster® 3420 TriFlex®


Modellnr. 04443

Installationsanweisungen

Sie müssen dieses Kit an der Zugmaschine Greensmaster 3420 TriFlex installieren, um die CE-Anforderungen zu erfüllen.

Installation

1. Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche ab, senken die Schneideeinheiten ab, stellen den Motor ab, aktivieren die Feststellbremse und ziehen den Zündschlüssel ab.
2. Befestigen Sie die obere Kühlerschutzvorrichtung mit zwei Schrauben oben am Kühler ([Bild 1](#)).
3. Schieben Sie zwei der Clips auf die Kühlerhalterung, wie in [Bild 1](#) abgebildet.
4. Schieben Sie den verbleibenden Clip auf die Kühlerhaube, wie in [Bild 1](#) abgebildet.
5. Befestigen Sie die hintere Schutzvorrichtung mit den drei restlichen Schrauben ([Bild 1](#)).



G027676

Bild 1

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1. Schrauben | 5. Kühlerschutzvorrichtung |
| 2. Obere Kühlerschutzvorrichtung | 6. Schrauben |
| 3. Kühlerhalterung | 7. Kühlerhaube |
| 4. Clip | |



6. Stecken Sie die seitlichen Nasen der inneren Schutzvorrichtung in das Motorglockengehäuse ([Bild 2](#)).

7. Befestigen Sie die äußere Schutzvorrichtung mit zwei Bundkopfmuttern an der inneren Schutzvorrichtung ([Bild 2](#)).




Bild 2

1. Innere Schutzvorrichtung
2. Äußere Schutzvorrichtung

3. Bundkopfmutter