


TORO®**Kit contacteur auxiliaire****Porte-outil compact TX 1000**



N° de modèle 133-0245

Instructions de montage**⚠ ATTENTION****CALIFORNIE
Proposition 65 - Avertissement**


Ce produit contient une ou des substances chimiques considérées par l'état de Californie comme capables de provoquer des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

Préparation de la machine


Retrait du contacteur existant




Montage du kit



1x




1x



2x




1x



1x




1x




G036692


A




B




C




D



E



F



G036775

Remarque: Lorsque vous avez fini d'installer le kit, amenez le levier de commande hydraulique auxiliaire à la position MARCHE AVANT puis vérifiez que le levier se bloque dans cette position quand vous appuyez sur le contacteur auxiliaire.



Count on it.