



Kuppi-istuinsarja

Workman® GTX -sarjan työajoneuvot

Mallinro: 07048

Asennusohjeet

⚠ VAARA

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Asennus

Irralliset osat


Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Mitään osia ei tarvita	–	Koneen valmistelu
Istuinkoonpano	1	Kuppi-istuimen asennus.

Tärkeää: Istuinsarjan asennus on suoritettava ennen kuppi-istuimen asennusta.

Koneen valmistelu

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Kytke seisontajarru.
3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain virtalukosta.




Kuva 1



Kuppi-istuimen asennus

Liu'uta istuinkokoonpano tappeihin ja laske se ([Kuva 2](#)).



Kuva 2

g190186

1. Tapit
