



Trådlös timmätarsats
Workman® GTX-arbetsfordon
Modellnr 136-6323
Modellnr 136-6324

Form No. 3413-432 Rev A

Monteringsanvisningar

⚠ VARNING

KALIFORNIEN
Proposition 65 Varning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.


Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Inga delar krävs	–	Förbered maskinen.
Kablage till trådlös timmätare	1	Montera den trådlösa timmätaren (för bensindrivna maskiner).
Kablage till trådlös timmätare	1	Montera den trådlösa timmätaren (för eldrivna maskiner).
Relä (48 V)	1	
Skruv (nr 4 x 3/4 tum)	2	

Förbereda maskinen

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Lägg i parkeringsbromsen.
3. Stäng av motorn och tag ut nyckeln.




Figur 1



Montera den trådlösa timmätaren (för bensindrivna maskiner)


1. Koppla loss den befintliga honkontakten med två uttag från den befintliga timmätaren och anslut den till hankontakten med två stift på den trådlösa timmätarens kablage (Figur 2 och Figur 3).



Figur 2

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| 1. Befintlig timmätare | 2. Befintlig honkontakt med två uttag |
|------------------------|---------------------------------------|

2. Anslut honkontakten med två uttag på den trådlösa timmätarens kablage till den befintliga timmätaren (Figur 3).
3. Anslut honkontakten med sex uttag till den nya trådlösa timmätaren (Figur 3).




Figur 3

- | | |
|--|--|
| 1. Hankontakt med två stift (den trådlösa timmätarens kablage) | 4. Honkontakt med två uttag (den trådlösa timmätarens kablage) |
| 2. Befintlig honkontakt med två uttag | 5. Honkontakt med sex uttag (den trådlösa timmätarens kablage) |
| 3. Befintlig timmätare | 6. Trådlös timmätare |

Montera den trådlösa timmätaren (för eldrivna maskiner)


1. Koppla loss den befintliga honkontakten med två uttag från den befintliga timmätaren och anslut den till hankontakten med två stift på den trådlösa timmätarens kablage (Figur 4 och Figur 5).



Figur 4

1. Befintlig timmätare
2. Befintlig honkontakt med två uttag


2. Anslut honkontakten med två uttag på den trådlösa timmätarens kablage till den befintliga timmätaren (Figur 5).
3. Anslut honkontakten med sex uttag till den nya trådlösa timmätaren (Figur 5).



Figur 5

1. Hankontakt med två stift (den trådlösa timmätarens kablage)
2. Befintlig honkontakt med två uttag
3. Befintlig timmätare
4. Honkontakt med två uttag (den trådlösa timmätarens kablage)
5. Honkontakt med sex uttag (den trådlösa timmätarens kablage)
6. Trådlös timmätare


4. Anslut honkontakten med fyra uttag på den trådlösa timmätarens kablage till hankontakten med fyra stift på den befintliga 12 V-omvandlaren (Figur 6).



Figur 6


1. 12 V-omvandlare
2. Kontakt med fyra stift (den befintliga 12 V-omvandlaren)
3. Kontakt med fyra uttag (den trådlösa timmätarens kablage)

5. Anslut hankontakten med fyra stift på den trådlösa timmätarens kablage till honkontakten med fyra uttag på maskinens huvudkablage (Figur 7).



Figur 7


- | | |
|--|---|
| 1. Kontakt med fyra stift
(den trådlösa timmätarens
kablage) | 3. 12 V-omvandlare (som
referenspunkt) |
| 2. Kontakt med fyra
uttag (maskinens
huvudkablage) | |



Figur 9

- | | |
|---------------|---------------|
| 1. Rosa kabel | 3. Brun kabel |
| 2. Vit kabel | |

6. Montera reläet på den vänstra stänkskärmen med två skruvar (nr 4 x 3/4 tum) enligt [Figur 8](#).



Figur 8

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Skruv (nr 4 x 3/4 tum) | 3. Vänster stänkskärm |
| 2. Relä | |

7. Anslut kontakterna på den trådlösa timmätarens kablage till reläet enligt [Figur 9](#).