



Kit de raspador do rolo

Cortador rotativo manual Groundsmaster® série 1200

Modelo nº 140-0034

Instruções de instalação

Instalação

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Procedimento	Descrição	Quantidade	Utilização
1	Modelo	1	Realizar os furos.
2	Cabo Casquinho Anilha de bloqueio Anilha Porca	12 6 6 6 6	Instalação dos raspadores dos rolos.

1

Realizar os furos

Peças necessárias para este passo:

1	Modelo
---	--------


Procedimento

Nota: Este procedimento destina-se apenas a máquinas que não possuem os furos.

Nota: Certifique-se de que o modelo está na posição correta em ambos os lados dos rolos frontal e traseiro.

- Coloque a máquina numa superfície nivelada, desligue o motor, coloque calços nas rodas ou engate o travão de estacionamento se estiver ligada a uma unidade de tração e retire a chave da ignição.
- Alinhe o modelo como se mostra na [Figura 1](#) e marque os furos.

Importante: Certifique-se de que o modelo está bem encostado às caixas dos rolamentos.



g294299


Figura 1

- Caixa do rolamento frontal—lado esquerdo
- Modelo
- Alinhe esta extremidade com a caixa do rolamento frontal.
- Alinhe esta extremidade com a caixa do rolamento traseira.



* 3 4 3 3 - 4 1 4 * A

3. Marque a posição e faça furos de 13/32 pol. Em cada lado da extremidade dos rolos ([Figura 2](#)).



g294297

Figura 2

1. Faça furos de 13/32 pol. em cada lado dos rolos.
4. Repita este procedimento nos lados esquerdo e direito de cada plataforma do cortador.

2

Instalação dos raspadores dos rolos

Peças necessárias para este passo:

12	Cabo
6	Casquinho
6	Anilha de bloqueio
6	Anilha
6	Porca

Procedimento

Nota: Instale um fio em cada rolo.

1. Instale o fio num casquinho como se mostra na [Figura 3](#).




Figura 3

g294492

1. Cabo
 2. Extremidade da porca dupla
 3. Casquinho
-
2. Instale o fio através dos furos na lateral da plataforma do cortador.
 3. Instale o fio na lateral da plataforma do cortador com uma porca, anilha de bloqueio, anilha e casquinho ([Figura 4](#)).
 4. Ajuste a tensão do fio com a porca.

Nota: Certifique-se de que o fio está esticado e sem folga.




Figura 4

g294298

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Porca | 4. Casquilho |
| 2. Anilha de bloqueio | 5. Cabo |
| 3. Anilha | 6. Extremidade da porca dupla |

5. Repita este procedimento para cada plataforma do cortador.