



# Kit de polea tensora

## Kit de soplador para el cortacésped GrandStand® Multi Force

Nº de modelo 139-1546

### Instrucciones de instalación

# Instalación

## Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Descripción	Cant.	Uso
No se necesitan piezas	–	Prepare la máquina.
Polea tensora	1	Instale el kit.
Perno de cabeza hexagonal con arandela prensada	1	
Espaciador	1	
Soporte de montaje	1	
Perno de cuello cuadrado	2	
Tuerca	3	
Placa	1	

## Preparación de la máquina

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Desengrane la TDF, ponga el freno de estacionamiento y ponga las palancas de control de movimiento hacia fuera a la posición de BLOQUEO/PUNTO MUERTO.
3. Apague el motor y retire la llave.



# Instalación del kit

1. Sujete la polea tensora al soporte de montaje usando el perno de cabeza hexagonal con arandela prensada y el espaciador (Figura 1). Apriete el perno a 37–45 N·m (27–33 pies-libra).




Figura 1

g294691

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Soporte de montaje | 4. Perno de cabeza hexagonal con arandela prensada |
| 2. Polea tensora      | 5. Tuerca  |
| 3. Espaciador         | 6. Perno de cuello largo                           |

2. Instale el perno de cuello largo en el soporte de montaje usando una tuerca (Figura 1). Apriete el perno a 37–45 N·m (27–33 pies-libra).
3. Sujete el soporte de montaje al tubo izquierdo del bastidor de la máquina, entre las placas soldadas al tubo, usando la placa, 2 pernos de cuello cuadrado y 2 tuercas (Figura 2). Apriete los pernos a 37–45 N·m (27–33 pies-libra).




Figura 2

g293527

- |               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| 1. Tuerca (2) | 3. Soporte de montaje       |
| 2. Placa      | 4. Perno de cuello cuadrado |

4. Enrute la correa hasta la polea tensora (Figura 3).

**Importante:** Asegúrese de que el lado más ancho de la correa está en contacto con la polea, como se muestra en la Figura 3. Utilice el perno de cuello largo como guía para la correa.




Figura 3

g293529

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1. Perno de cuello largo | 3. Correa |
| 2. Polea tensora         |           |