

TORO®

**牽引バーヒッチキット
フィールドプロ 6040
モデル番号 08904**

取り付け要領**▲ 警告****カリフォルニア州
第65号決議による警告**

米国カリフォルニア州では、この製品を使用した場合、ガンや先天性異常などを誘発する物質に触れる可能性があるとされております。

取り付け マシンの準備を行う

1. 平らな場所に駐車する。
2. 駐車ブレーキを掛ける。
3. エンジンを止め、キーを抜き取る。
4. 可動部が完全に停止し、機械各部が十分に冷えるまで待つ。
5. タイヤに輪止めを掛ける。

安全について

安全ラベルと指示ラベル



以下のラベルや指示は危険な個所の見やすい部分に貼付してあります。破損するなどして読めなくなったステッカーは全て交換してください。

▲ WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
For more information, please visit www.ttcocAProp65.com

133-8061

decal133-8061

133-8061



decal147-3735

147-3735

1. 牽引できる最大重量は 181 kg です。
2. オペレーターズマニュアルを読むこと。



* 3 4 5 2 - 2 6 0 *

牽引バー・ヒッチキットを取り付ける

- 牽引バー・ヒッチを、後部アタッチメントアセンブリの上下の穴に合わせる図1。




図1

1. 後部アタッチメントアセンブリ
2. 牽引バー・ヒッチ
3. 一番下の穴
4. 一番上の穴

- 上下の穴にヒッチピン1 2本を通し、ヘアピンコッター2 本で固定する図2。




図2

1. ヒッチピン
2. ヘアピンコッター
3. 一番上の穴
4. 底部の穴