



# Set werkverlichting

Groundsmaster® en Reelmaster® tractie-eenheden met universeel zonnescherm

Modelnr.: 140-1554

## Installatie-instructies

# Installatie

## Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

| Procedure | Omschrijving                                                                                                                                                                                  | Hoeveelheid                                                   | Gebruik                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>1</b>  | Geen onderdelen vereist                                                                                                                                                                       | –                                                             | De machine voorbereiden.           |
| <b>2</b>  | Geen onderdelen vereist                                                                                                                                                                       | –                                                             | Het zonnescherm verwijderen.       |
| <b>3</b>  | Geen onderdelen vereist                                                                                                                                                                       | –                                                             | Monteren van het schakelaarpaneel. |
| <b>4</b>  | Verlichting<br>Voorste beugel<br>Achterste beugel<br>Afstandsstuk<br>Lange slotbout<br>Korte slotbout<br>Flensmoer<br>Slotbout<br>Moer<br>Kabelboom<br>Schakelaar<br>Zekering<br>Kabelbinders | 4<br>2<br>2<br>4<br>4<br>4<br>8<br>4<br>4<br>1<br>1<br>1<br>6 | De lichten monteren.               |
| <b>5</b>  | Geen onderdelen vereist                                                                                                                                                                       | –                                                             | De accu aansluiten.                |
| <b>6</b>  | Geen onderdelen vereist                                                                                                                                                                       | –                                                             | Het zonnescherm monteren.          |



# 1

## De machine voorbereiden

Geen onderdelen vereist

### Procedure


1. Plaats de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Laat alle werktuigen zakken.
3. Stel de parkeerrem in werking, zet de motor af en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de machine verlaat.
4. Verwijder het sleuteltje.
5. Zorg dat de machine niet kan bewegen voordat u met de montage begint.
6. Koppel de minkabel (-) los van de accu.

# 2

## Het zonnescerm verwijderen


Geen onderdelen vereist

### Procedure



Figuur 1

1. Zonnescerm



Figuur 2

1. Pakkingring
  2. Flenskopbout (5/16" x 1 1/4")
  3. Ring (5/16")
  4. Clipmoer (kanaal van het zijframe)
2. Verwijder het zonnescerm van de machine (Figuur 1).

1. Verwijder de 4 flenskopbouten (5/16" x 1 1/4") en 4 ringen (5/16") waarmee het zonnescerm bevestigd is aan de kanalen van het zijframe (Figuur 1 en Figuur 2).

**Opmerking:** Laat de rubbers op het zonnescerm zitten.


# 3

## Monteren van het schakelaarpaneel

Geen onderdelen vereist

### Procedure

De set met het schakelaarpaneel is vereist; zie de *montage-instructies* voor de set.



**Figuur 3**

Achterste beugel getoond

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 1. Flensmoeren    | 4. Beugel         |
| 2. Korte slotbout | 5. Lange slotbout |
| 3. Afstandsstuk   |                   |

# 4

## De lichten monteren


Benodigde onderdelen voor deze stap:

|   |                  |
|---|------------------|
| 4 | Verlichting      |
| 2 | Voorste beugel   |
| 2 | Achterste beugel |
| 4 | Afstandsstuk     |
| 4 | Lange slotbout   |
| 4 | Korte slotbout   |
| 8 | Flensmoer        |
| 4 | Slotbout         |
| 4 | Moer             |
| 1 | Kabelboom        |
| 1 | Schakelaar       |
| 1 | Zekering         |
| 6 | Kabelbinders     |

### Procedure


1. Monteer elke beugel op het frame van het zonnesherm met een lange slotbout, korte slotbout, afstandsstuk en 2 flensmoeren ([Figuur 3](#) en [Figuur 5](#)).

Als er een zwaailicht gemonteerd is: verwijder de beugel van het zwaailicht en monteer het zwaailicht op de beugel van de verlichting ([Figuur 4](#)).



**Figuur 4**

1. Verlichtingsbeugel
2. Monteer een lamp op elke beugel met een slotbout en een moer ([Figuur 5](#)).




**Figuur 5**

g383102

- |                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| 1. Afstandsstuk   | 5. Bout                     |
| 2. Licht          | 6. Achterste beugel         |
| 3. Moer           | 7. Voorzijde van de machine |
| 4. Voorste beugel |                             |

3. Sluit de connector van de kabelboom van de verlichting in de connector op de kabelboom van het schakelaarpaneel (Figuur 6).




**Figuur 6**

g383103

- |              |              |
|--------------|--------------|
| 1. Kabelboom | 2. Connector |
|--------------|--------------|

4. Leid de kabelboom zoals in Figuur 6 en zet deze vast met kabelbinders.
5. Verwijder de plug rechtsvoor in het schakelaarpaneel en gooi deze weg (Figuur 7).



g250803

**Figuur 7**


- |                            |         |
|----------------------------|---------|
| 1. Elektrische aansluiting | 3. Plug |
| 2. Schakelaar              |         |

6. Steek de connector op de schakelaar en monteer de schakelaar in het schakelaarpaneel (Figuur 7).

**Opmerking:** Monteer de schakelaar zo dat het dikkere, ronde deel naar de achterkant van de machine wijst.

7. Plaats de zekering uiterst rechts in de zekeringhouder (Figuur 8).

**Opmerking:** Mogelijk is het niet nodig deze zekering te plaatsen omdat er al een zekering voor een andere Toro set aanwezig is.



g250802

**Figuur 8**

- |             |
|-------------|
| 1. Zekering |
|-------------|

# 5

## De accu aansluiten

Geen onderdelen vereist

### Procedure

Koppel de accu aan; raadpleeg het onderdeel onderhoud elektrisch systeem van uw *Gebruikershandleiding*.

# 6

## Het zonnescerm monteren

Geen onderdelen vereist

### Procedure

1. Lijn de gaten in de rubbers in het zonnescerm uit met de 4 kooimoeren in de kanalen van het zijframe.
2. Monteer het zonnescerm op de kanalen van het frame ([Figuur 2](#)) met de 4 flenskopbouten (5/16" x 1¼") en 4 onderleggingen (5/16") die u eerder heeft verwijderd.
3. Draai de flenskopbouten aan tot 10-14 N·m.

## Gebruiksaanwijzing

### Gebruik van de verlichting

Druk op de achterkant van de schakelaar om de verlichting in te schakelen.

Druk op de voorkant van de schakelaar om de verlichting uit te schakelen.

## Opmerkingen:

**Opmerkingen:**



**Count on it.**