



ชุดอุปกรณ์ขยายความยาวมอจบ
เครื่องตัดหญ้า eHoverPro™ 450 หรือ 550 60V
 หมายเลขรุ่น 02630

คำแนะนำในการติดตั้ง


การติดตั้ง

สอและชิ้นส่วนเพิ่มเติม

คำอธิบาย	จำนวน	ใช้
ส่วนขยายความยาวมอจบ	1	ติดตั้งชุดอุปกรณ์ขยายความยาวมอจบ
สายเคเบิลตัวทำงานเมอมฟควบคม	1	
ปมหมน	2	
สลักตัว U	2	
ส่วนขยายความยาวสายไฟระบบสตาร์ทไฟฟ้า	1	
ทพนสายไฟ	3	

หมายเหตุ: เก็บชิ้นส่วนทั้งหมดที่ถอดออกมาเอาไว้เพื่อใช้ติดตั้งในภายหลัง เว้นแต่คำแนะนำจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

1. ดับเครื่อง ถอดปลั๊กไฟออก แล้วรอนกระแทกชิ้นส่วนเคลือบไหม้ทั้งหมดหยดลงและอุปกรณ์เอนลง
2. ถอดสายเคเบิลตัวทำงานเมอมฟควบคมออกจากมอจบ (SU 1)




SU 1

g435604

1. สลักเกลียว (M6 x 1 1/6 นิ้ว)
2. มอจบตามบน
3. ขอตอมอจบ
4. แหวน
5. นอตล็อก(1/4 นิ้ว)

3. ปลดสายเคเบิลถอดออกมาจนพ้นจากเหล็กยึดคานตัวทำงานเมอมฟควบคม โดยเอียงขอตอสายเคเบิลจนกระทั่งถอดออกมาได้ (SU 2)





สพ 2


g435607

1. เหล็กยึดคานตัวทำงานเมอมพควคม
2. ขอตสายเคเบล

4. ถอดปลายอกดานหนงของสายเคเบลออกจากมอเตอร

สำคญ: สงเกตและจดจำว่าสายเคเบลเสนเดมตอกบมอเตอรไอยางไร เพราะเมอเปลยนสายเคเบลเสนใหม่ตองตอกลบเขาไปเหมอนเดม

5. ถอดปมหมน 2 ปม แหวน และสลกตว U ทยดมอจบดานบนไวกบมอจบดานलग (สพ 3)




สพ 3

g435610

1. มอจบดานलग
2. ปมหมน
3. แหวน
4. มอจบดานบน
5. สลกตว U

6. ยดสวณขยายความยาวมอจบเขากบมอจบดานलग โดยใชปมหมน 2 ตวและสลกตว U อก 2 ตว (สพ 4)



SU 4

g435603

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| 1. สายเคเบิลตัวทำงานเมอมพควบคม | 3. สลักตัว U |
| 2. ปมหม่น | 4. ส่วนขยายความยาวมอจบ |

7. ยึดมอจบดานบนเขากบส่วนขยายความยาวมอจบ โดยใช้ปมหม่น 2 ตัวและสลักตัว U อีก 2 ตัวทลอดออกมาในขั้นตอนก 5 (SU 3)
8. ยึดสายเคเบิลตัวทำงานเมอมพควบคมเสนยาวเขากบมอจบดานบน โดยใช้อุปกรณ์ยึดทลอดออกมาในขั้นตอนก 2 (SU 1)
9. ต่อสายเคเบิลกเพงตตตงใหม่เขากบเหลกยดคานตัวทำงานเมอมพควบคม ดังแสดงใน SU 2
10. เกยวขอต่อสายเคเบิลกอยบนสายเคเบิลเสนใหม่เขากบคณควบคมใบมด จากนนตงสายเคเบิลควบคมใบมดไทตงและเลอนเขาไปใบเหลกยด ดังแสดงใน SU 5




1. เหล็กยกด
2. คนควบคุมใบมด
3. ขอตอสายเคเบิ้ล
4. สายเคเบิ้ลควบคุมใบมด

A line drawing of the motor unit of the vacuum cleaner. A dashed line indicates the connection point for the power cord, which is shown as a solid line entering a plug-like connector on the side of the motor housing.

g435825

12. ตัดทอนขยายความยาวสายไฟระบบสตาร์ทไฟฟ้าเข้ากับขั้วต่อสตาร์ทไฟฟ้า (su 7) และเสียบเข้ากับด้านหน้าของอุปกรณ์
ดังแสดงใน su 6



g435829

รูป 7

1. ส่วนขยายความยาวสายไฟ

2. ขั้วต่อสตาร์กไฟฟ้า

13. ใช้ทพนสายไฟทใหม่ยดสายเคเบลเขากบมออบดานบนและสวนดานलग

14. สตาร์ทอปกรณและตรวรสอบไหแนใจวาเครองยนตจะดบलगเมอปลอยคานตวทำงานเมอมพควบคม โปรดดคมอพอใช้ eHoverPro

สำคญ: เมอคณปลอยคานตวทำงานเมอมพควบคม ทงมอเตอรและจวนไบมดควรจะหยุดทำงานภายใน 3 วนาท แตหากโมหยุด ควรเลกใชงานอปกรณททและตดตอวแทนบรการทโดรบอนญาทหรือวแทนจำหนายทโดรบอนญาทของ Toro

หมายเหตุ: ใชความระมดระวงขณะเลยวอปกรณ เพราะยงมออบยาวเทาไร จะบงคบบเลยวอปกรณไดยากขบแทนน ใชความระมดระวงเมอเคลอนยายหรือจดเกบ เพอปองกนโมไหกลไกสลกแตกหกเสยหาย

កម្រិត:

កម្រិត:



Count on it.