



Sett for transportbånd og svivel

ProPass™ 200-gjødselspreder

Modellnr. 44703

Form No. 3467-202 Rev A

Installasjonsveiledning


Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se sammenstillingserklæringen (DOI) på baksiden av denne publikasjonen.

Sikkerhet

Sikkerhets- og instruksjonsmerker




Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Skift ut alle merker som er ødelagte eller mangler.



119-6838

decal119-6838

1. Viklingsfare, rem – hold deg borte fra bevegelige deler, behold alle skydd og verneplater på plass.



119-6810

decal119-6810


1. Les *Brukerhåndbok*.
2. Det kreves to personer for å løfte.



119-6843

decal119-6843

1. Viklingsfare, aksel – hold deg borte fra bevegelige deler, behold alle skydd og verneplater på plass.



119-6821


decal119-6821

1. Advarsel – ikke transporter maskinen når transportbåndet er i utstrakt stilling. Transporter maskinen kun når transportbåndet er i lagret stilling.



Montering


Merk: Monter sideskinneplatene før montering av krysstransportbåndet på gjødselsprederen. Monter venstre og høyre sideplate med boltene som følger med settet (Figur 1). Påse at skrapen forblir i kontakt med remmen når brakettene festes.



Figur 1

1. Monteringsbolter for skrape

1. Hvis du planlegger å bruke en dobbeltspinner på den samme gjødselsprederen, fjern det øverste plastavstandsstykket ($\frac{3}{8}$ tomme) som vist i Figur 2, så vel som metallavstandsstykket ($\frac{1}{4}$ tomme) og erstatt med plast- og metallavstandsstykkene som følger med. Dette gjør at de tidligere monterte sideskinneplatene kan forbli på plass enten en dobbeltspinner eller et sett for transportbånd og svivel er montert.




Figur 2

1. Avstandsstykke

2. Fjern svivelen og transportbåndet fra kassen.
3. Fest svivelen og glideskyddet på svivelenheten med sju bolter og muttere.

Merk: Monter løst de fire boltene som holder skyddene sammen.

4. Fest håndtaket og deflektorstroppen til boltene, skivene og mutterne for transportbåndet.
5. Med transportbåndet festet til svivelen og ved hjelp av en assistent, løft svivelen på plass og juster plastlagrene med monteringsbrakettens piler (Figur 3).




Figur 3

Løfte svivelen på plass på gjødselsprederen.

6. Fest svivelen til gjødselsprederen med hurtigfestelåsene.

Merk: Hvis låsene ikke er tettsittende når de er låst, løsne de to 1/4 tommes boltene på låsene og juster dem til de klemmer svivelen tettsittende til gjødselsprederen (Figur 4).




Figur 4

1. Klemme svivelen til gjødselsprederen.

7. Kontroller klaringen mellom det justerbare remskyddet og gjødselsprederens transportbånd.


Merk: Hvis mellomrommet mellom remmen og det justerbare skyddet er større enn 0,64 cm, løsne de fire boltene (1/4 tomme) og skyv skyddet til det er omtrent 0,64 cm fra hovedtransportbåndet på gjødselsprederen (se pilene i Figur 5).



Figur 5

1. 0,64 cm


8. Monter sensorbraketten til svivelskyddet med to bolter (1/4 x 3/4 tomme), åtte trykkskiver og to muttere (1/4 tomme) som vist nedenfor.



Figur 6

9. **Kun maskiner med nærhetssensor:** Juster klaringen mellom nærhetssensoren og sensorbraketten til 3 mm. Mellomrommet må ikke være bredere enn 6 mm.


Merk: Nærhetssensoren må ikke komme i kontakt med sensorbraketten.



Figur 7

- | | |
|---|------------------|
| 1. Mellomrom: 3 mm. Ikke bredere enn 6 mm | 3. Nærhetssensor |
| 2. Sensorbrakett | |

10. Sett transportbåndet i transportposisjon med motoren på høyre side av gjødselsprederen ([Figur 8](#)).




Figur 8

Transportøren som vises, er festet i transportposisjon.

1. Transportbånd satt i transportposisjon (bolten går gjennom begge platene)
-
11. Monter slangene, som vist i [Figur 9](#).

Merk: Påse at bolten går gjennom begge platene.



Figur 9
Føring av transportbåndslange

Notat:

Sammenstillingserklæring

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA erklærer at følgende enhet(er) er i samsvar med følgende direktiver, når de er montert i henhold til de medfølgende instruksjonene for bestemte Toro-modeller som indikert i den relevante samsvarserklæringen.

Modellnr.	Serienr.	Produktbeskrivelse	Fakturabeskrivelse	Generell beskrivelse	Direktiv
44703	—	Sett for transportbånd og svivel	PROPASS CONVEYOR / SWIVEL ASM	Transportør og svivel	2006/42/EF, 2000/14/EF

Relevant teknisk dokumentasjon er utarbeidet i henhold til kravene i del B av vedlegg VII til direktiv 2006/42/EF.

Vi påtar oss å overføre, som svar på henvendelser fra nasjonale myndigheter, relevant informasjon om dette delvis fullførte maskineriet. Informasjonen vil bli overført elektronisk.

Maskineriet skal ikke tas i bruk før det er integrert i godkjente Toro-modeller som indikert på tilknyttede samsvarserklæringer og i samsvar med alle instruksjoner. Når dette er tilfelle, kan det erklæres i samsvar med alle relevante direktiver.

Godkjent:



Tom Langworthy
Teknisk sjef
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Februar 13, 2024

Autorisert representant:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

UK Declaration of Incorporation

Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA erklærer at følgende enheter er i samsvar med følgende forskrifter, når de er montert i henhold til de medfølgende instruksjonene for bestemte Toro-modeller som indikert i den relevante samsvarserklæringen.

Modellnr.	Serienr.	Produktbeskrivelse	Fakturabeskrivelse	Generell beskrivelse	Direktiv
44703	—	Sett for transportbånd og svivel	PROPASS CONVEYOR / SWIVEL ASM	Transportør og svivel	S.I. 2008 nr. 1597, S.I. 2001 nr. 1701

Relevant teknisk dokumentasjon er utarbeidet i henhold til Plan 10 av S.I. 2008 nr. 1597.

Vi påtar oss å overføre, som svar på henvendelser fra nasjonale myndigheter, relevant informasjon om dette delvis fullførte maskineriet. Informasjonen vil bli overført elektronisk.

Maskineriet skal ikke tas i bruk før det er integrert i godkjente Toro-modeller som indikert på tilknyttede samsvarserklæringer og i samsvar med alle instruksjoner. Når dette er tilfelle, kan det erklæres i samsvar med alle relevante forskrifter.

This declaration has been issued under the sole responsibility of the manufacturer.
The object of the declaration is in conformity with relevant UK legislation.



Tom Langworthy
Teknisk sjef
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Februar 13, 2024

Autorisert representant:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro U.K. Limited
Spellbrook Lane West
Bishop's Stortford
CM23 4BU
United Kingdom