



As voor zware toepassingen

Z Master® zitmaaiers

Modelnr.: 78580

Form No. 3374-267 Rev A

Installatie-instructies

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Geen onderdelen vereist	—	Maak de maaier gereed.
Asconstructie	1	Monteer de nieuwe as.
Bout (3/8 x 3/4 inch)	3	
Golftring	3	
Platte ring	3	
Bout (M10-1,5 x 25)	6	
Moer (M10-1.5)	6	

Maaier gebruiksklaar maken

1. Reinig het maaidek grondig. Al het vuil moet worden verwijderd om er zeker van te zijn dat de as goed tegen het maaidek past.
2. Herstel alle gebogen of beschadigde delen van het maaidek en vervang eventuele ontbrekende onderdelen.

De nieuwe as monteren

⚠ WAARSCHUWING

Iemand zou de motor kunnen starten terwijl er onderhoud of aanpassingen gebeuren. Als de motor per ongeluk gestart wordt, kan dat u en andere omstanders ernstig verwonden.

Haal het sleuteltje uit het contact, schakel de parkeerrem in en maak de bougiekabel(s) los voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert aan de machine. Druk ook de kabel(s) opzij, zodat deze niet per ongeluk contact kan (kunnen) maken met de bougie.

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, schakel de aftakas uit; zet vervolgens de rijkhendels in de neutraalstand en stel de parkeerrem in werking.
2. Verwijder de drijfriemkappen van het maaidek.
3. Neem de maaierriem van de poelies van het maaidek.
4. Verwijder de drie bouten waarmee de maaidekpoelie aan de aluminium naaf is bevestigd. Bewaar de maaidekpoelie en gooi de bouten weg (Figuur 1).
5. Breng het maaidek omhoog in de transportstand.

6. Zet de voorkant van de machine op een Z Stand® of op kriksteunen (of een soortgelijke steun).

⚠ VOORZICHTIG


Vertrouw nooit uitsluitend op een mechanische of hydraulische krik om het maaidek op te heffen voor service- of onderhoudswerkzaamheden. Dit kan gevaarlijk zijn. Een mechanische of hydraulische krik kan een machine soms niet goed ondersteunen of slecht functioneren, waardoor de machine kan vallen. Dit kan letsel veroorzaken.

Vertrouw nooit uitsluitend op een mechanische of hydraulische krik om het maaidek op te heffen. Gebruik goede kriksteunen of gelijkwaardige middelen om de machine te ondersteunen.

7. Verwijder het mes van de as. Bewaar het mes, de golftring en de mesbout.
8. Verwijder de asconstructie van het maaidek.
9. Monteer de nieuwe asconstructie onder het maaidek met 6 bouten (M10-1,5 x 25) en 6 moeren (M10-1,5) (Figuur 1).
10. Plaats de drie gaten in de maaidekpoelie op een lijn met de drie gaten in de asnaaf en breng 3 bouten (3/8 x 3/4 inch), 3 kleine golftringen en 3 platten ringen aan (Figuur 1).



11. Monteer het mes op de as; gebruik hiervoor de mesbout en de grote golfkring. Draai de mesbout vast met een torsie van 115–150 Nm (Figuur 1).



Figuur 1

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Bout (3/8 x 3/4 inch) | 6. Mes |
| 2. Golfkring | 7. Klemring |
| 3. Platte ring | 8. Mesbout |
| 4. Moer (M10-1,5) | 9. Bout (M10-1,5 x 25) |
| 5. As | |