



Egalisatieset

Schuimmarkeerder voor de Multi Pro 1750 gazonspuitmachine

Modelnr.: 125-8120

Installatie-instructies

Opmerking: Voor de montage van deze set is de schuimmarkeerderset vereist. Neem voor verdere informatie contact op met een erkende Toro-dealer.

⚠ WAARSCHUWING

CALIFORNIË Proposition 65 Waarschuwing

Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.


Veiligheid

Opmerking: Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.

Veiligheids- en instructiestickers



Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of verdwenen stickers.



125-8112

1. Rechterspuitboom
2. Beide spuitbomen
3. Linkerspuitboom



Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.


Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Beugel van schuimmarkeerder	1	Monteer de beugel voor de egalisatieset
	Slotbout	1	
	U-bout	1	
	Flensmoeren (3/8 inch)	3	
	Afstandsstuk	1	
	R-klem	1	
2	Schuimmarkeerder (afzonderlijk verkrijgbaar)	1	Bevestig de schuimmarkeerder (afzonderlijk verkrijgbaar).
	Bouten	4	
	Moeren (1/4 inch)	4	
3	Kabelboom	1	Monteer de schakelaar en leid de kabelboom.
	Beugel voor de schakelaars	1	
	Tuimelschakelaar	1	
	Peddelschakelaar	1	
	Bouten	4	

1

De beugel voor de egalisatieset monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Beugel van schuimmarkeerder
1	Slotbout
1	U-bout
3	Flensmoeren (3/8 inch)
1	Afstandsstuk
1	R-klem



Figuur 1

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. R-klem | 4. Bout van band |
| 2. Afstandsstuk | 5. U-bout |
| 3. Slotbout | |

Procedure

1. Draai de bout bovenaan de band los (Figuur 1).

2. Steek de slotbout door de riemband van de spuittank (Figuur 1).
3. Schuif het afstandsstuk op de bout en plaats de beugel op de bout; zie Figuur 1.
4. Zet de R-klem op de bout en bevestig de bout met een flensmoer (3/8 inch).
5. Plaats de U-bout op de machine; zie Figuur 1.
6. Zet de beugel op de U-bout en bevestig met de 2 flensmoeren (3/8 inch).

2


De schuimmarkeerder bevestigen (afzonderlijk verkrijgbaar)

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Schuimmarkeerder (afzonderlijk verkrijgbaar)
4	Bouten
4	Moeren (1/4 inch)

Procedure

Bevestig de schuimmarkeerder met de 4 bouten en 4 moeren aan de beugel; zie Figuur 2.



Figuur 2

3

De schakelaars monteren en de kabelboom leiden


Benodigde onderdelen voor deze stap:

	Kabelboom
1	Beugel voor de schakelaars
1	Tuimelschakelaar
1	Peddelschakelaar
4	Bouten

De schakelaars monteren

1. Monteer de peddelschakelaar op de beugel voor de schakelaars.


2. Verwijder de afdekplaat van het stuurwiel, neem het bevestigingsmateriaal van het stuurwiel weg en trek het stuurwiel van de stuurkolom (Figuur 3).



Figuur 3

1. Afdekplaat van stuurwiel
2. Bevestigingsmateriaal van stuurwiel
3. Peddelschakelaar op schakelaarbeugel
4. Bouten

3. Schuif de beugel voor de schakelaars op de stuurwielkolom en bevestig de beugel met de 4 bouten (Figuur 3).
4. Stuurwiel monteren.
5. Verwijder de 4 bouten van het schakelaarpaneel en til de afdekplaat op.
6. Monteer de aan-/uitschakelaar; zie Figuur 4.



Figuur 4

7. Bevestig de afdekplaat.

De kabelboom leiden

Opmerking: Til de stoel op zodat u de kabelboom kunt leiden.

Leid de kabelboom zoals wordt getoond in Figuur 5 en Figuur 6.

Gebruiksaanwijzing

De bedieningselementen gebruiken

Schuimpeddelschakelaar: stelt de compressor in werking, genereert een stroom schuim en lucht naar de rechter- en linker spuitboom (Figuur 3).

Aan-/uit-schakelaar voor schuim: stelt de compressor in werking, genereert een stroom schuim naar beide spuitbomen tegelijk (Figuur 4).

Indicatiemarkeringen: bevinden zich op de tank en geven het schuimpeil in de tank aan.

Schuimregelklep: bepaalt de dikte van de schuimoplossing. Door aan de knop te draaien regelt u de hoeveelheid zeepoplossing naar de schuimspruitmonden. Meer stroom zorgt voor grotere en meer frequente schuimdruppels en minder stroom zorgt voor kleinere, minder frequente schuimdruppels (Figuur 7).

Opmerking: Bij veel wind is een waterige markeeroplossing misschien beter.

Overdrukklep: trek de rode lip van de tankdop naar buiten om de druk in de tank weg te nemen (Figuur 7).


De tank vullen en de schuimdichtheid aanpassen

Belangrijk: Spoel het systeem na gebruik telkens met schoon water, vooral als u hard water hebt gebruikt. Behandel de compressormotor niet met smeerolie, vet of andere aardoliehoudende producten.


1. Zorg ervoor dat zowel de linker- als rechterschakelaar van de spuitboom op het paneel in de stand Uit staat.
2. Trek aan het rode lipje van het overdrukventiel en verwijder de zwarte dop van de tank.
3. Giet de juiste hoeveelheid water in de tank en voeg vervolgens schuimconcentraat toe langs de opening bovenaan de tank. Ga hierbij te werk volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

Belangrijk: Extreme pH-niveaus (hard of zacht) van het water hebben invloed op de hoeveelheid schuimconcentraat die nodig is.


4. Plaats de dop terug op de tank en draai vast met de hand.
5. Voor het eerste gebruik opent u de regelklep voor de schuimdichtheid 1/8 tot 1/4 slag (Figuur 7).



Figuur 5



Figuur 6



g023901

Figuur 7

1. Schuimregelklep 2. Overdrukklep

6. Schakel het markeersysteem in en maak een testpatroon op de grond.

Opmerking: Laat bij het eerste gebruik van het markeersysteem het schuim gedurende 1 of 2 minuten door de lijn stromen.

7. Stel de regelklep voor de schuimdichtheid zodanig in dat u de gewenste dikte verkrijgt en ga normaal te werk bij het spuiten.

Opmerking: Als u het schuim langer dan 2 uur in de lijn laat, kan het waterig worden. Na een pauze van 2 uur of langer laat u de machine 1 tot 2 minuten lopen om het overtollige water te verwijderen.

Ga als volgt te werk als het schuim in de machine erg waterig is:

- A. Draai de regelklep voor de schuimdichtheid volledig dicht.
- B. Werk gedurende 2 minuten met de machine.
- C. Wacht 1 minuut en controleer de dikte van het schuim.
- D. Pas het schuim aan om de gewenste dikte te verkrijgen.

Opmerkingen:

Opmerkingen:



Count on it.